

### **Монтажник, не е използвал ЛПС, пада фатално от 7 метра**

О.П. е монтирал гофрирана ламарина на покривна конструкция. Вероятно е бил стъпил на края на бетонна греда и е паднал от ръба на покрива. Колеги на пострадалия са споделили, че когато работят по средата на покрива не използват предпазни колани. Когато работят накрая на покривната конструкция, използват такива, като ги закачват за бетонните греди, но в случая са били без предпазни колани.

При проверката на място е установено, че контурите на покривната конструкция, където се извършват строително-монтажни работи на височина, не са обезопасени против падане от височина на хора и предмети. На покривната конструкция не са определени места за захващане на предпазните колани на работещите към сигурна и здрава опора. Работодателят е допуснал да се извършват строително-монтажни работи на покрива без да се използват лични предпазни средства (обезопасяващ колан).